



## Vacuum Bottom

<p>مایع روغنی و غلیظ، قهوه ای - سیاه رنگ. بوی قوی نفت خام، غیر قابل حل در آب.  نام های مترادف: <b>Cooker feed - Vacuum resid</b>. نقطه جوش: <b>495deg c</b>.</p>	<p><b>مشخصات فیزیکی و شیمیایی:</b></p>
<p>در زیر نقطه اشتعال و به دور از منابع اشتعال زان نگهداری شود. محل نگهداری بایستی دارای تهویه مناسب باشد. قسمت بالای تانک نگهداری این ماده می تواند حاوی هیدروکربن های سمی و گاز سولفید هیدروژن باشد.</p>	<p><b>شرایط نگهداری و جابه جایی:</b></p>
<p>تنفس: استنشاق بخارات این ماده موجب سردرد، گیجی، بی اشتها و ناراحتی دستگاه تنفسی می شود.  پوست: تماس طولانی مدت با این ماده می تواند سبب ترک های خشک، سوختگی و آماس پوستی شود.  چشم: سبب تحریک و سوزش چشم می شود.  گوارش: این ماده سبب تحریک شدید و سوختگی دهان، گلو، مری و شکم همراه با درد سینه و شکم، حالت تهوع، استفراغ و اسهال می شود.</p>	<p><b>اثرات بهداشتی:</b></p>
<p>تنفس: فرود آلوده هوای تازه انتقال دهید. در صورت مشکل در تنفس به وی اکسیژن بدهید. به پزشک مراجعه کنید.  پوست: لباس های آلوده غیر چسبنده را از تن در آورید. موضع آسیب دیده را سریعاً با آب سرد و یخ پوشش دهید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.  چشم: سریعاً چشم ها را با آب پاک و به مدت حداقل <b>15 دقیقه</b> شستشو دهید. سریعاً به پزشک مراجعه شود.  گوارش: مصدوم را وادار به استفراغ نکنید. اگر مصدوم هوشیار است به وی آب با ملاح معدنی رقیق و سپس شیر بدهید. هرگز به فردی که بی هوش است چیزی نخورانید. فوراً به پزشک مراجعه کنید.</p>	<p><b>کمک های اولیه:</b></p>
<p>مواد مناسب جهت اطفاء این حریق: کربن دی اکسید، پودر خشک مواد شیمیایی، فوم الکل، فوم پلیمر، اسپری یامه آب.  به هیچ عنوان به مواد ریخته شده دست نزنید. مواد ریخته شده را داخل آب راه فاضلاب یا یک فضای بسته قرار دهید.  جلوی نشت مواد را بطور ایمن بگیرید. می توان به وسیله خاک، ماسه یا سایر مواد جاذبی که با این مواد واکنش نمی دهند، آلودگی را برطرف کنید.</p>	<p><b>اقدام در هنگام نشت و حریق:</b></p>
<p>دستکش ایمنی لباس کار سراسری</p> <p>عینک ایمنی مخصوص مواد شیمیایی ماسک</p> <p>چشم شور دوش اضطراری</p>	<p><b>وسایل حفاظت فردی:</b></p>
	<p><b>احتیاطات ویژه:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ مایع آلوده نشت شده را بوسیله پمپ یا سایر وسایل و کیوم کننده برداشته و در ظروف مناسب بادر پوش و بر چسب مخصوص بریزید.</li> <li>❖ استانداردهای دلوژی خطر NFPA می باشد.</li> </ul>